



GIS副導Cable housing (CH2) 導體故障暫時移除




導體接觸面鍍銀層損壞,導致接觸電阻超標
導體已移出維修,本次復電不會加壓到其他設備



執行日期:2025/07/18

GIS副導Cable housing (CH2) 導體維修後裝回



執行日期:2025/08/30